

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Особенности обновления Фирменного ПО контроллеров DirectLogic в настоящее время

С начала 2011 года компания KOYO поставляет контроллеры с новыми электронными компонентами. Функциональные свойства контроллеров не изменяются, но при перепрошивке *Firmware* следует учитывать некоторые отличия. Аппаратная версия новых контроллеров имеет код выпуска 1118 или новее.

Контроллер	Версия для новых контроллеров	Особенности
DL05	V5.40	В модуле памяти D0-01MC с кодом выпуска 126A (Июнь 2012) используются новые микросхемы часов реального времени, чтобы работать с новыми модулями D0-01MC, необходимо перепрошить фирменное ПО DL05 на версию 5.40. Эта версия работает со старыми и новыми модулями памяти D0-01MC
DL06	V2.60	Эта версия работает с любыми версиями ЦПУ DL06, но модули с датой 10Z8 и более старыми не нуждаются в этом обновлении, так как функциональность версий 2.60 и 2.70 одинакова. Но если Вы установите старую версию на новые модули ЦПУ – календарь будет работать некорректно
DL250-1	V4.90	Эта версия работает с любыми версиями ЦПУ DL250-1, но модули с датой 10Z8 и более старыми не нуждаются в этом обновлении, так как функциональность версий 2.60 и 2.70 одинакова.
DL260	V2.70	Эта версия работает с любыми версиями ЦПУ DL260, но модули с датой 10Z8 и более старыми не нуждаются в этом обновлении, так как функциональность версий 2.60 и 2.70 одинакова.
DL450	V3.50	Эта версия работает с любыми версиями ЦПУ DL450, но модули с датой 10Z8 и более старыми не нуждаются в этом обновлении, так как функциональность версий 2.60 и 2.70 одинакова. Но если Вы установите старую версию на новые модули ЦПУ– календарь будет работать некорректно